



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 25 de novembro de 2024.

Ofício nº 272/2024

Ref.: Requerimento nº 109/2024  
Vereador: Dr. Dênis Eduardo Machado.

Senhor Presidente:

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 11 de novembro de 2024 e transcrito no Ofício nº 305/2024, de 12 de novembro de 2024, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção.

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita informações sobre as condições do piso do Ginásio de Esportes Francisco Parise, localizado na avenida Adamo Lui, nº 2.100, apresentamos o parecer técnico elaborado pela empresa Recoma - Construções, Comércio e Indústria Ltda., sobre os reparos no piso vinílico entregues ao Sr. Antônio Cláudio Donato (responsável pela quadra a época), sem custos ao município de Taquaritinga, bem como relatório fotográfico feito pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, que segue em anexo para melhor análise.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos.

**André Augusto de Souza Vieira**  
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Excelentíssimo Senhor  
**Dr. Dênis Eduardo Machado**  
Presidente da Câmara Municipal de  
Taquaritinga



**Prefeitura Municipal de Taquaritinga**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE ESPORTES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA**

**TERMO DE CONVÊNIO Nº 000690/2022 - DEMANDA Nº 035928/2022**


**REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**

**GINÁSIO DE ESPORTES DO JARDIM BUSCARDI**



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

## ESTADO DE SÃO PAULO



**FOTO 01** - Situação atual do piso vinifico




**FOTO 02** - Situação atual do piso vinifico



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

## ESTADO DE SÃO PAULO



**FOTO 03** - Situação atual do piso vinifico



**FOTO 04** - Situação atual do piso vinifico




# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

## ESTADO DE SÃO PAULO



**FOTO 05** - Situação atual do piso vinifico



**FOTO 06** - Situação atual do piso vinifico



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

## ESTADO DE SÃO PAULO



**FOTO 07** - Situação atual do piso vinifico



**FOTO 08** - Situação atual do piso vinifico



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

## ESTADO DE SÃO PAULO



**FOTO 09** - Situação atual do piso vinifico

Trata-se de uma instalação realizada no início do ano de 2023. Porém está apresentando esse deslocamento das placas. Verificamos a questão da umidade dentro da edificação e, não encontramos pontos de infiltração.

Por esse motivo, solicitamos uma visita técnica da empresa responsável pela realização dos serviços, a título de garantia para a devida comprovação da situação atual do piso. *(Anexo: Cópia do Termo de Convênio e Plano de Trabalho).*

Taquaritinga/SP, 27 de Agosto de 2024.

**BRUNA CRISTINA** Assinado de forma digital  
por BRUNA CRISTINA  
**BORELLI:455738** BORELLI:45573866877  
**66877** Dados: 2024.08.27  
15:03:41 -03'00'

---

**BRUNA CRISTINA BORELLI**  
Secretária Municipal de Obras e Meio Ambiente  
Engenheira Civil - CREA SP 5070433683



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Serve o presente para esclarecer os reparos no piso vinílico entregues ao Sr. Antônio Cláudio Donato (responsável pela quadra a época), sem custos ao município de Taquaritinga.

MUNICÍPIO: TAQUARITINGA - SP

Local: Av. Adamo Lui, 2100 - Taquaritinga, SP, 15900-000 (Ginásio Municipal de Esportes de Taquaritinga)

Serviços:

Recolagem de mantas

Foram realizados 2 (dois) reparos em garantia. O primeiro ocorreu em 15/08/2023, e o segundo em 02/02/2024.

Obs.: Foi constatado durante as revisões a presença de água/umidade sob o piso, causando a perda de aderência da cola das fitas de fixação e o desprendimento do piso. Causando enrugamentos e afastamentos das mantas. Situações previstas em nosso manual com as *Recomendações e cuidados com o piso* instalado, enviado para o responsável assim que finalizamos a instalação do piso e acessórios.

A saber, goteiras, enchentes, vazamentos, infiltração de água ou condensação de umidade pelo telhado, que podem descolar as mantas, são situações não cobertas por nossa garantia (válida por 1 (um) ano pós finalização da instalação).

Marcio Graça Veiga  
Recpma LTDA  
Diretor Técnico

Atenciosamente,

Departamento Técnico

Recoma – Construções, Comércio e Indústria Ltda.





## Revitalização – Ginásio Municipal de Esportes de Taquaritinga (Instalada em 21/01/2023)

Situação da quadra em 08/08/2024  
(fotos enviadas pelo Sr. Antônio Cláudio Donato, responsável pela quadra, a época)



Figura 1 - demonstração do piso solto

**RECOMA®** 45 ANOS

MAURREN MAGGI      ARTHUR ZANETTI      RAFAEL (BABY) SILVA

O PROJETO ESPORTIVO DOS SEUS SONHOS É A NOSSA REALIDADE



Figura 2 - demonstrativo de umidade na quadra



Figura 3 - situação das mantas e piso com umidade

**RECOMA**<sup>®</sup> **45**  
ANOS

MAURREN MAGGI    ARTHUR ZANETTI    RAFAEL (BABY) SILVA

O PROJETO ESPORTIVO DOS SEUS SONHOS É A NOSSA REALIDADE




Figura 4 - situação das mantas e piso com umidade



Figura 5 - piso marcado por carga pontual não protegido conforme recomendação

# RECOMA®

45 ANOS



MAURREN MAGGI      ARTHUR ZANETTI      RAFAEL (BABY) SILVA

O PROJETO ESPORTIVO DOS SEUS SONHOS É A NOSSA REALIDADE

1° - Reparo em garantia em 15/08/2024



**RECOMA**<sup>®</sup> **45**  
ANOS

 MAURREN MAGGI

 ARTHUR ZANETTI

 RAFAEL (BABY) SILVA

O PROJETO ESPORTIVO DOS SEUS SONHOS É A NOSSA REALIDADE



**Situação da quadra em 01/02/2024**  
**(fotos tiradas *in loco* por nossa equipe)**



Figura 6 - problema de infiltração contínua



Figura 7 - mantas e pisos com umidade

**RECOMA**<sup>®</sup> **45**  
ANOS

MAURREN MAGGI    ARTHUR ZANETTI    RAFAEL (BABY) SILVA

O PROJETO ESPORTIVO DOS SEUS SONHOS É A NOSSA REALIDADE



Figura 8 - contrapiso com umidade




Figura 9 - manta com umidade

**RECOMA**<sup>®</sup> **45 ANOS**

MAURREN MAGGI      ARTHUR ZANETTI      RAFAEL (BABY) SILVA

O PROJETO ESPORTIVO DOS SEUS SONHOS É A NOSSA REALIDADE

**2º - Reparo em garantia em 02/02/2024**



*Figura 10 - secagem e preparação para recolar as mantas*



*Figura 11 - piso recolado conforme orientação técnica*



# RECOMA®

45 ANOS



MAURREN MAGGI      ARTHUR ZANETTI      RAFAEL (BABY) SILVA

O PROJETO ESPORTIVO DOS SEUS SONHOS É A NOSSA REALIDADE



Figura 12 - piso recolado conforme orientação técnica



Figura 13 - piso recolado conforme orientação técnica

